BETRIEBSANWEISUNG · Gemäß GefStoffV

Betrieb: _____ **Arbeitsplatz:** _____

Gebäude: _____ **Tätigkeit:** _____

Stand: 13.05.15

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG:

OROSEPT VK

Didecyldimethylammoniumchlorid, 2-Aminoethanol, Kaliumcarbonat, Propan-2-ol

GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT:

Gefahr

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN:

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P403+233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P501: Inhalt der Problemabfallentsorgung zuführen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL:

NOTRUF:
112

Siehe: **ÖRTLICHER ALARMPLAN**
Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ERSTE HILFE:

Hautkontakt: Sofort sämtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich fließend Wasser für 10 Minuten oder länger abspülen, falls das Material auf der Haut verbleibt. Bei Verätzungen oder Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus überweisen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Überweisung in ein Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Bewußtsein sofort einen halben Liter Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.
Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden; Beatmungsgeräte anwenden. Bei Bewußtlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage bringen. Arzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Abfallschlüsselnummer (EAK) für das ungebrauchte Produkt: 07 06 99 (Abfälle n.a.g.)

KLEEN PURGATIS

KLEEN PURGATIS GmbH
Zentrale · Dieselstraße 10 · D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40 · Fax +49 (0) 5223 9970-50 · info@kleen-purgatis.de
Vertrieb International · Firststrasse 15 · CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68 · Fax +41 (0) 44 78686-69 · info@kleen-purgatis.ch
www.kleen-purgatis.de · Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE